

BELZONA 1811 AMPLIA VIDA ÚTIL DE UMA CARÇAÇA DE BOMBA

CLIENTE

BC, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

Junho de 2000

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Erosão na bomba de lodo de cascalho.

PROBLEMA

A água de drenagem bombeada de uma pedreira com alta porcentagem de sólidos estava causando um grande dano por erosão nas bombas.

PRODUTOS

Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

SUBSTRATO

Aço inoxidável

MÉTODO DE APLICAÇÃO


A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto CEP-1 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA

Protegendo as superfícies internas com um revestimento de "sacrifício", por exemplo, Belzona 1811, garante que a carcaça da bomba possa ser ainda reutilizada várias vezes.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Vista da bomba
2. Imagem em close-up da bomba, mostrando a extensão da erosão
3. Superfícies internas da carcaça da bomba protegidas com Belzona 1811



Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

