

## ELASTÔMEROS BELZONA USADOS PARA PROTEGER GRAMPOS DE CORREIA TRANSPORTADORA

### CLIENTE

BC, Canadá

### DATA DE APLICAÇÃO

1998

### SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Grampo da correia

### PROBLEMA

O cascalho fino desgastava constantemente uma junta de grampo

### PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)

### SUBSTRATO

Borracha e aço

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com os Folhetos SHM-1 e SHM-4 do Sistema Belzona Know-How.

### FATOS BELZONA


O uso dos procedimentos da Belzona permitiu que a junta de grampo ficasse permanentemente protegida e, ao mesmo tempo, que a parte danificada da correia fosse reparada.

### DESCRIÇÃO DAS FOTOS


1. Preparação da junta de grampo e das áreas danificadas em andamento
2. Preparação concluída
3. Área marcada e condicionada com Belzona 2911
4. Aplicação concluída.



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

