

ELASTÔMEROS BELZONA 2200 REPARAM CORREIA TRANSPORTADORA

CLIENTE

BC, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

Junho, 2000

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Reparo de correia com fendas.

PROBLEMA

Uma falha mecânica fez com que a correia se dividisse ao longo de um comprimento de aproximadamente 30 metros.

PRODUTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)

SUBSTRATO

Borracha

MÉTODO DE APLICAÇÃO


A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto SHM-1 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA

O uso de dois produtos da Belzona permitiu que a planta reparasse o dano no local, evitando várias horas de inatividade.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS


1. Vista do sistema transportador
2. Partes danificadas da correia foram unidas por meio de fechos mecânicos
3. Fechos e as superfícies preparadas da correia condicionadas com Belzona 2911
4. Reparo concluído



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar