

BELZONA 1111 RESOLVE PROBLEMA RAPIDAMENTE

CLIENTE

BC, Canadá

DATA DE APLICAÇÃO

Fevereiro, 2004

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Funil rachado.

PROBLEMA

Devido ao fluxo contínuo de agregado abrasivo e à vibração, a peça de transição se desgastava e rachava.

PRODUTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Aço

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com uma versão modificada do Folheto SHM-8 do Sistema Belzona Know-How.

FATOS BELZONA

O uso de Belzona para reparar essa parte problemática foi mais rápido e fácil do que a soldagem. Além disso, o reparo também durou muito mais do que o reparo padrão com soldagem.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. A área a ser reparada foi trabalhada com um esmeril mecânico para obter uma superfície limpa e áspera
2. Reparo em andamento
3. Reparo concluído



1.



2.



3.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

