

BELZONA 5811: SENDO SUPERIOR ONDE OUTROS FALHAM

CLIENTE

Usina de Energia Movida a Gás no Centro-Oeste, EUA

DATA DE APLICAÇÃO

Março, 2000

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO

Caixa d'água de Condensador GE (Gerador).

PROBLEMA

Revestimentos anteriores falharam em um curto espaço de tempo. Perda de revestimento imitador e corrosão severa estavam causando o bloqueio dos tubos, reduzindo dessa maneira a eficiência da unidade.

PRODUTOS

Belzona 5811 (Immersion Grade)

SUBSTRATO

Aço carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona HEX-3.

FATOS BELZONA

Após um ano em serviço, somente retoques pequenos foram necessários. O superintendente da usina de energia tornou-se um cliente muito satisfeito e o trabalho originou outras aplicações.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS

1. Caixa d'água corroída
2. Outra vista da corrosão
3. Belzona 5811 foi aplicado com pincel em um processo de duas camadas - preto sobre bege
4. Aplicação concluída de Belzona 5811



1.



2.



3.



4.

Para mais exemplos de Belzona Know-How in Action, por favor visite <http://khia.belzona.com>



Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

UK • USA • Canada • Thailand
www.belzona.com

