

BELZONA УКРЕПЛЯЕТ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ

ЗАКАЗЧИК

Производитель шоколада, Дербишир, Великобритания

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

Декабрь 2009

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие участка для помывки в столовой предприятия

ПРОБЛЕМА

Существующее покрытие начало разрушаться, а участки покрытия основной пешеходной зоны полностью удалены, оставляя под ними незащищенный покрытием слой бетона. Это не только портило внешний вид напольного покрытия, но и вызвало опасность для здоровья, так как пол невозможно было адекватно очистить, потому что частицы пищи застревали в поверхности.

ПРОДУКТ

Belzona® 5231 (SG Ламинат)

ПОДЛОЖКА

Бетон

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Остатки изначального покрытия пола был снят и весь участок бетонного покрытия был покрыт Belzona® 5231 (SG Ламинат). Применение было выполнено в соответствии с листовками по применению Belzona (Know-How System Leaflets) FPA-3.

ФАКТЫ BELZONA

Результаты работы полностью оправдали требования и ожидания заказчика. Покрытие Belzona является противоскользящим и обеспечивает гигиенически чистую поверхность, на которой не задерживаются бактерии.

ФОТОГРАФИИ


1. Участки напольного покрытия, требующие ремонта
2. Участки напольного покрытия, требующие ремонта
3. Результат применения Belzona
4. Результат применения Belzona



1.



2.



3.



4.

Найти больше Ноу-Хау в Действии иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>