

УДОБНЫЙ РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С BELZONA

ЗАКАЗЧИК

Энергетическая промышленность - Болгария

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

Октябрь 2003

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединения угольного ленточного конвейера, которые ранее ремонтировались вулканизацией с использованием решений Tip Top.

ПРОБЛЕМА

Разрушение соединения из-за влажности.

ПРОДУКТ

Belzona® 2311 (SR Эластомер)

Belzona® 2911 (QD Кондиционер)

ПОДЛОЖКА

Резина

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ


Применение было проведено в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-6.

ФАКТЫ BELZONA

Ремонт с Belzona позволяет свести до минимума время простоя оборудования и осуществляется без применения специального оборудования для вулканизации. Данный ремонт выдержал более трёх лет эксплуатации - Belzona регулярно используется на этом предприятии для ремонта конвейерных лент.

ФОТОГРАФИИ

- Соединение до ремонта.
- Область ремонта отделена маскирующей лентой и обработана Кондиционером.
- Законченный ремонт.



Найти больше Ноу-Хау в Действии иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение