

BELZONA® ЗАЩИЩАЕТ РЕКТИФИКАЦИОННУЮ КОЛОННУ

ЗАКАЗЧИК

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ СИНГАПУР

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АПРЕЛЬ 2001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА КРЕКИНГ-УСТАНОВКИ.

ПРОБЛЕМА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ (CUI), В ОСОБЕННОСТИ ВОКРУГ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ НАКОПЛЕНИЕ ВЛАГИ.

ПРОДУКТ

BELZONA® 5851 (HA-BARRIER)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA &LAQUO;НОУ-ХАУ&RAQUO; ЛИСТОВКОЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТСС-5. ПРОВЕДЕНО УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПОВРЕЖДЁННЫХ ЗОН, И ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ, ПРОИЗВЕДЕНО ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA® 5851 (HA-BARRIER) НА ГОРЯЧУЮ ПОДЛОЖКУ.

ФАКТЫ BELZONA

BELZONA® 5851 ОБЕСПЕЧИЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ДЛЯ СИЛЬНО КОРРОДИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА.

ФОТОГРАФИИ

- ОБЩИЙ ВИД КОЛОННЫ.
- КОРОЗИЯ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ.
- ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ.
- ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение