

## **BELZONA ПРИМЕНЯЕТ ПОКРЫТИЕ НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ЗАКАЗЧИК**

КОМПАНИЯ «NORTH AMERICAN GALVANIZING»

### **ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ**

ИЮЛЬ 2007

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЫВОДА ГОРЯЧЕГО ГАЗА (ПАРА), РАБОТАЮЩАЯ ПРИ (ВНУТРЕННЕЙ) ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 150°C ДО 280°C.

### **ПРОБЛЕМА**

НЕОБХОДИМА ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ, НО НЕВОЗМОЖНО ПРИОСТАНОВИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБЫ.

### **ПРОДУКТ**

BELZONA® 5851 (НА-БАРЬЕР)

### **ПОДЛОЖКА**

СТАЛЬ.

### **МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**


НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ КИСТЬЮ С 10-САНТИМЕТРОВОЙ ЩЕТИНОЙ.

### **ФАКТЫ BELZONA**

ПОКРЫТИЕ ОБОШЛОСЬ ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ РАССМАТРИВАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ ВАРИАНТЫ. БОЛЕЕ ТОГО, ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО БЕЗ ВЫВОДА ТРУБЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СЭКОНОМИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ. BELZONA® 5851 НЕ ТРЕБОВАЛ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТО СЭКОНОМИЛО И ВРЕМЯ, И ДЕНЬГИ.

### **ФОТОГРАФИИ**


1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ.
2. ТЕСТОВОЕ НАНЕСЕНИЕ - ВВЕРХУ, ВНИЗУ - ВЫГОРЕВШИЙ УЧАСТОК
3. ЗАКОНЧЕННЫЙ РЕМОТ &NDASH; 4 МЕСЯЦА СПУСТЯ.



1.



2.



3.

Для просмотра других Ной-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение