

Ноу-Хау в Действии

BELZONA® 3211 (LAGSEAL) ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ

ЗАКАЗЧИК

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА, ТУНИС

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ФЕВРАЛЬ 2004

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ (ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА)

ПРОБЛЕМА

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЭТОМУ КРУПНОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЦЕМЕНТА, РАБОТАЮТ ПРИ 70КВ И ТЕМПЕРАТУРЕ 200°C. В СВЯЗИ С ЭТИМ, ФИЛЬТРЫ ИЗОЛИРОВАНЫ, С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. КАК ПРАВИЛО, ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИЩЕНА С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНЁННОГО ЛИСТОВОГО ЖЕЛЕЗА, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЛАГИ ПОД ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ. ТАКЖЕ, КОРРОЗИЯ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ УСУГУБЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ РАСПОЛОЖЕН НА ПОБЕРЕЖЬЕ, И В АТМОСФЕРЕ СОДЕРЖИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЛИ.

ПРОДУКТ

BELZONA® 3211 (LAGSEAL)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ TCC-4

ФАКТЫ BELZONA

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБШИВКА БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЗИРОВАНА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA® 3211 (LAGSEAL). ВСЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНОВ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДВУМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ФИЛЬТРОВ, БЫЛА ЗАЩИЩЕНА И ГЕРМЕТИЗИРОВАНА, С ПОМОЩЬЮ BELZONA® В ШЕСТИДНЕВНЫЙ СРОК.

ФОТОГРАФИИ

1. ОБЩИЙ ВИД ФИЛЬТРОВ.
2. НАЧАЛО РАБОТЫ.
3. ВИД СВЕРХУ НА КРЫШУ ФИЛЬТРОВ.
4. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение