

## BELZONA® 5811 ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ УЧАСТКИ ОБВАЛОВКИ

### ЗАКАЗЧИК

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ШТАТ АЛАБАМА, США

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕКАБРЬ 2007

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УЧАСТКИ ОБВАЛОВАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ.

### ПРОБЛЕМА

ПРОИЗОШЛО РАЗРУШЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКАХ ОБВАЛОВАНИЙ ЩЕЛОЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, И НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА НОВОГО НЕПРОНИЦАЕМОГО ПОКРЫТИЯ.

### ПРОДУКТ

BELZONA® 5811 (IMMERSION GRADE)

### ПОДЛОЖКА

БЕТОН

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ТСС-15. СТАРОЕ ПОКРЫТИЕ БЫЛО УДАЛЕНО ПРИ ПОМОЩИ ВОДОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ. ПРОДУКТ BELZONA® 5811 ПРИМЕНЯЕТСЯ, КАК НА ОБВАЛОВАНИИ, ТАК И НА ОСНОВАНИИ РЕЗЕРВУАРА.

### ФАКТЫ BELZONA

ПРОДУКТ BELZONA ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА МНОГИХ ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЯХ ШТАТА АЛАБАМА. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ОСНОВАНИЯ ДОВЕРЯТЬ КАЧЕСТВУ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЫДУЩИХ ПРИМЕНЕНИЙ ПРОДУКТА.

### ФОТОГРАФИИ

1. ОБВАЛОВАНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
2. ОБВАЛОВАНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
3. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА BELZONA
4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА BELZONA



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение