

## BELZONA® СОХРАНЯЕТ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ КАЧЕНИЯ ШИНЫ

**ЗАКАЗЧИК**  
ШАХТА, КАНАДА

**ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ**  
ИЮЛЬ 2005

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**  
ПОВРЕЖДЕННАЯ ШИНА ТРЕБУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**ПРОБЛЕМА**  
ПОВРЕЖДЕНИЕ БОКОВОЙ СТЕНКИ ШИНЫ, ПОЗВОЛИЛО ОБНАРУЖИТЬ КОРРОЗИЮ СТАЛЬНОГО АРМИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

**ПРОДУКТ**  
BELZONA® 2211 (MP HI-BUILD ELASTOMER)

**ПОДЛОЖКА**  
РЕЗИНА

**МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**  
ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ SHM-9.

**ФАКТЫ BELZONA**  
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА BELZONA БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ, БЕЗ ВЫВОДА ШИНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АДГЕЗИИ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ БЫЛИ ОБЕСПЕЧЕНЫ, БЛАГОДАРЯ ЭЛАСТОМЕРАМ BELZONA, КОТОРЫЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКУ, ВОЗНИКАЮЩУЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ЗАЩИЩАЮТ ШИНУ ОТ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЗНОСА.

### ФОТОГРАФИИ

1. ОБОРУДОВАНИЕ
2. ТРЕЩИНУ РАСШИВАЮТ, И ОБРАБАТЫВАЮТ ПРИ ПОМОЩИ ЖЕСТКОЙ КИСТИ BELZONA
3. ПРОДУКТ BELZONA® 9341 (АРМИРУЮЩАЯ ЛЕНТА) ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)