

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА С ПОМОЩЬЮ BELZONA ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ЗАКАЗЧИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ОКТЯБРЬ 2006

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ПРОБЛЕМА

НАХОДЯЩИЕСЯ НА МЕСТЕ РЕМОНТА ИНЖЕНЕРЫ ПО СНАБЖЕНИЮ
ОТМЕТИЛИ, ЧТО КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В СВЯЗИ С ПОПАДАНИЕМ
ВОДЫ ПОД ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА.

ПРОДУКТ

СИСТЕМА BELZONA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE)

ПОДЛОЖКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И БЕТОН

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA
СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ GSS-3.

ФАКТЫ BELZONA

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ КОМПАНИЯ РАНЕЕ ПРИМЕНИЛА СИСТЕМУ
BELZONA НА ВОСЬМИ СВОИХ РЕЗЕРВУАРАХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ И, ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НА ТРЕХ РЕЗЕРВУАРАХ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. СИСТЕМА BELZONA В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ДАННОГО ЗАКАЗЧИКА, И ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СИСТЕМЫ НА ОСТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

ФОТОГРАФИИ

1. ОБЩИЙ ВИД РЕЗЕРВУАРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
2. ПРИБЛИЖЕННЫЙ ВИД ДНИЩА ДО УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ.
3. ПРИБЛИЖЕННЫЙ ВИД ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ.
4. СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОСНОВАНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ РЯДОМ
ДРУГ С ДРУГОМ.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение