

## BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА ОТ КАВИТАЦИИ.

### ЗАКАЗЧИК

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ИТАЛИЯ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ЯНВАРЬ, 2007

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НОВОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА

### ПРОБЛЕМА

НАСОСНЫЕ КОЛЁСА, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ВЫДЕРЖИВАЛИ ТОЛЬКО 6 МЕСЯЦЕВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОЯВЛЯЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КАВИТАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО СОЗДАВАЛСЯ ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ И ПОТЕРЯ БАЛАНСА, ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫЗВАЛО НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ЗАМЕНЫ.

### ПРОДУКТ

BELZONA® 1341 (SUPERMETALGLIDE)

BELZONA® 2141 (ACR FLUID ELASTOMER)

### ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ СЕР-3.

### ФАКТЫ BELZONA

ИСХОДНЫЕ НАСОСНЫЕ КОЛЁСА СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАМЕНЯЛИСЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ 6-ТИ МЕСЯЦЕВ. ПРОВЕДЁННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА, ПОКРЫТОГО ПРОДУКТОМ BELZONA, ПО ИСТЕЧЕНИИ 1 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАЛА ОТЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

### ФОТОГРАФИИ

- ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ.
- ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТА С BELZONA® 1341.
- НАНОСИТСЯ ПЕРВЫЙ СЛОЙ BELZONA® 2141 (ЧЁРНЫЙ)
- ЗАВЕРШЁННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (ЗЕЛЁНОГО) ВТОРОГО СЛОЯ BELZONA® 2141



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)