

## BELZONA РЕМОНТИРУЕТ КРЫЛЬЧАТКУ, ПОВРЕЖДЕННУЮ КАВИТАЦИЕЙ

### ЗАКАЗЧИК

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ШТАТ ВИРДЖИНИЯ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АПРЕЛЬ 2008

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС

### ПРОБЛЕМА

КРЫЛЬЧАТКА БЫЛА ПОВРЕЖДЕНА КАВИТАЦИЕЙ, ЧТО ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВИБРАЦИИ В НАСОСЕ. ТРЕБОВАЛСЯ ПРОДУКТ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ NSF ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНТАКТЕ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ.

### ПРОДУКТ

BELZONA® 1221 ((SUPER E METAL))

BELZONA® 1341N(SUPERMETALGLIDE)

### ПОДЛОЖКА

БРОНЗА

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ С BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ СЕР-3 И -5.

### ФАКТЫ BELZONA

СТОИМОСТЬ НОВОЙ КРЫЛЬЧАТКИ СОСТАВЛЯЕТ \$12,000 - \$14,000, ВКЛЮЧАЯ 24 НЕДЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ПРОШЛЫЙ ОПЫТ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПАЙКА БРОНЗЫ МОЖЕТ В БУДУЩЕМ ПРИВЕСТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕФЕКТОВ НА МЕТАЛЛЕ. РЕМОНТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ BELZONA ЯВЛЯЕТСЯ БЫСТРЫМ, НЕДОРОГИМ И ЭФФЕКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ. ЭТО ПРИМЕНЕНИЕ НАХОДИЛОСЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВА ГОДА И РАБОТАЕТ БЕЗУПРЕЧНО.

### ФОТОГРАФИИ

1. КРЫЛЬЧАТКА С ВИДИМЫМИ КАВИТАЦИОННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ.
2. КРЫЛЬЧАТКА ОТРЕМОНТИРОВАНА С ПОМОЩЬЮ BELZONA® 1221
3. КРЫЛЬЧАТКА ПОКРЫТА ПРОДУКТОМ BELZONA® 1341N
4. КРЫЛЬЧАТКА УСТАНОВЛЕНА В КОРПУС НАСОСА И ГОТОВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других *Ноу-Хау* в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение