

БЛАГОДАРЯ BELZONA® ИЗНОШЕННЫЙ РУКАВ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

ЗАКАЗЧИК

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ В КАНАДЕ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

НОЯБРЬ 2000

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИЗНОШЕННЫЙ ПЛАВУЧИЙ РУКАВ

ПРОБЛЕМА

РУКАВ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ЦЕМЕНТА ИЗНОСИЛСЯ ДО ОГОЛЕНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ ПРОВОЛОКИ.

ПРОДУКТ

BELZONA® 2311 (SR-ELASTOMER)

ПОДЛОЖКА

РЕЗИНА

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ SOS-12.

ФАКТЫ BELZONA

ТРЕБОВАЛСЯ БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ РЕМОНТ, ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА BELZONA ЯВЛЯЛОСЬ ЕДИНСТВЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ.

ФОТОГРАФИИ

1. ВИД ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА
2. НЕПЛОТНО СОЕДИНЁННЫЕ ЧАСТИЦЫ БЫЛИ УДАЛЕНЫ
3. КОНДИЦИОНЕР, АРМИРУЮЩИЙ ЛИСТ И BELZONA® 2311 (SR-ELASTOMER) БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РЕМОНТА УЧАСТКА
4. РЕМОНТ ЗАВЕРШЁН



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение