

ОТЛИВ РЕЗИНОВОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BELZONA

ЗАКАЗЧИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВАРОЧНЫХ КОТЛОВ, ЕГИПЕТ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕКАБРЬ 2001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕЗИНОВОЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО

ПРОБЛЕМА

НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА, КОЛЕСО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЛИТО ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ.

ПРОДУКТ

BELZONA 2131 (D&A FLUID ELASTOMER)

BELZONA 2221 (MP FLUID ELASTOMER)

ПОДЛОЖКА

РЕЗИНА

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ BELZONA MPT-14.

ФАКТЫ BELZONA

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗИНОВОГО МЕХАНИЗМА СОСТАВИЛИ ТОЛЬКО 25% ОТ ВОЗМОЖНЫХ ЗАТРАТ НА ДОСТАВЛЕННЫЙ МЕХАНИЗМ. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ БЫЛ ОТЛИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ BELZONA И ИЗГОТОВЛЕН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛО ВРЕМЯ ВЫВОДА МЕХАНИЗМА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОСТАВКОЙ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ФОТОГРАФИИ

1. РЕЗИНОВАЯ ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТЛИТА
2. ПОДГОТОВКА ФОРМОВКИ
3. ГОТОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ФОРМОВКА
4. ОТЛИТЫЙ МЕХАНИЗМ И ФОРМОВКА, ГОТОВАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДРУГОГО НОВОГО МЕХАНИЗМА



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение