

## ПОКРЫТИЮ ПОВЕРХНОСТИ НАСОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА BELZONA - 20 ЛЕТ

**ЗАКАЗЧИК**

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ИЕЙТС, ТЕХАС

**ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ**

1988

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ НА УГОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

**ПРОБЛЕМА**

КОРОТКИЙ СРОК СЛУЖБЫ НАСОСОВ. НОВЫЙ ДИЗАЙН ПОЗВОЛИЛ ПОПРОБОВАТЬ НОВЫЕ ПОКРЫТИЯ НАСОСОВ.

**ПРОДУКТ**

BELZONA 1321 (CERAMIC S METAL)

**ПОДЛОЖКА**

ЧУГУН

**МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ BELZONA СЕР-3.

**ФАКТЫ BELZONA**

ПРОВЕРКА ПОКРЫТОГО ПРОДУКТОМ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОВЕРХНОСТЬ КОЛЕСА ПРЕБЫВАЕТ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КАВИТАЦИЕЙ НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ. НАСОСЫ, ПОКРЫТЫЕ ПРОДУКТОМ, ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕПОКРЫТЫМИ В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВРЕМЕНИ НА ПРОСТОЙ.

**ФОТОГРАФИИ**

- ПОВРЕЖДЕНИЕ КАВИТАЦИЕЙ
- ЛОПАТКА ВОДЯНОГО КОЛЕСА, ВЫГЛЯДЯЩАЯ КАК НОВАЯ
- И 4. УЧАСТКИ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ КАВИТАЦИЕЙ КРУПНЫМ ПЛАНОМ. ПРИМЕЧАНИЕ: ПОВРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ КОРРОЗИИ ПОД ПОКРЫТИЕМ ОТСУТСТВУЮТ



1. 03/27/2008



2. 03/27/2008



3. 03/27/2008



4. 03/27/2008

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение