

## BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ НОВОГО ИСПАРИТЕЛЬНОГО БАРАБАНА

### ЗАКАЗЧИК

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, СИЕРРА ЧАТА, АРГЕНТИНА

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ИЮНЬ 2007

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НОВЫЙ ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН НА УСТАНОВКЕ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ

### ПРОБЛЕМА

ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН ПОДВЕРГАЕТСЯ ВЛИЯНИЮ ДИГЛИКОЛЬАМИНА, СЕРОВОДОРОДА И УГЛЕКИСЛОТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 80°С. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ.

### ПРОДУКТ

BELZONA 1391 (CERAMIC HT METAL)

### ПОДЛОЖКА

ЧУГУН

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВОЙ BELZONA TCC-5. BELZONA 1391 НАНЕСЛИ ОДНИМ СЛОЕМ И ПРОВЕРИЛИ НА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ ПОКРЫТИЯ ПРИ ПОМОЩИ ВЛАЖНОЙ ГУБКИ.

### ФАКТЫ BELZONA

В СЕНТЯБРЕ 2010 ВО ВРЕМЯ ВЫВОДА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА, КОТОРАЯ ПОДТВЕРДИЛА ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОКРЫТИЯ, ОБРАБОТАННОГО ПРОДУКТОМ. ПРИМЕНЕНИЕ BELZONA ПОЗВОЛИТ ПРОДОЛЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕЩЁ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ.

### ФОТОГРАФИИ

1. ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПУТЕМ АБРАЗИВНОЙ СТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ
3. В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ BELZONA 1391
4. ФОТОГРАФИЯ, СДЕЛАННАЯ ВО ВРЕМЯ ВЫВОДА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 2010



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>