

BELZONA ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ НА УЧАСТКАХ, ДОСТУПНЫХ С ПОМОЩЬЮ КАНАТА

ЗАКАЗЧИК

ОФШОРНАЯ ПЛАТФОРМА, ИНДОНЕЗИЯ.

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АВГУСТ 2005

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

8-ДЮЙМОВЫЙ РАЙЗЕР С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕОПРЕНА

ПРОБЛЕМА

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ НЕОПРЕНА И КОРРОЗИЯ В ЗОНЕ ВСПЛЕСКА.

ПРОДУКТ

BELZONA 2211 (MP HI-BUILD ELASTOMER)

BELZONA 2121 (D&A HI-COAT ELASTOMER)

BELZONA 5831 (ST BARRIER)

ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ И НЕОПРЕН

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ВЕРСИЕЙ BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКИ VPF-3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НЕОПЕНА ОТРЕМОНТИРОВАНО С BELZONA 2211 И BELZONA 2121. ЗОНЫ ВСПЛЕСКА ЗАЩИЩЕНЫ С BELZONA 5831.

ФАКТЫ BELZONA

СИСТЕМЫ BELZONA БЫЛИ ВЫБРАНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОСТОТЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННО BELZONA 5831 В СВЯЗИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ ПРОДУКТА И СПОСОБНОСТЬЮ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

ФОТОГРАФИИ

- ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕОПРЕНА.
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ С BELZONA 2211 И BELZONA 2121.
- НАНЕСЕНИЕ BELZONA 5831 В ЗОНАХ ВПЛЕСКА.
- ЗАВЕРШЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение