

## BELZONA ЗАЩИЩАЕТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

### ЗАКАЗЧИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕФТИ И ГАЗА В СЕВЕРНОМ МОРЕ,  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АВГУСТ 2006

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЕПАРАТОРОВ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ  
СТУПЕНИ НА ПЛАВУЧИХ НЕФТЕКОМПЛЕКСАХ

### ПРОБЛЕМА

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ СО СТЕКЛЯННЫМ  
НАПОЛНИТЕЛЕМ ПОВРЕЖДЕНО В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТО  
ПРИВЕЛО К ОБРАЗОВАНИЮ ТОЧЕЧНОЙ КОРРОЗИИ ПОДЛОЖКИ.

### ПРОДУКТ

BELZONA 1111 (SUPER-METAL)  
BELZONA 1391 (CERAMIC HT-METAL)

### ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA  
НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ ТСС-5.

### ФАКТЫ BELZONA


МАТЕРИАЛ BELZONA 1391 БЫЛ ВЫБРАН ВСЛЕДСТВИЕ ДОКАЗАННОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СРЕДАХ И  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СЛУЧАЕ ВНЕЗАПНОЙ  
ДЕКОМПРЕССИИ.

### ФОТОГРАФИИ

1. ОБЩИЙ ВИД ВНУТРИ СЕПАРАТОРА.
2. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.
3. НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ.
4. НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ЗАВЕРШЕНО.



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ню-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение