

КОРРОДИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД: ДЕЛО ПРОШЛОГО БЛАГОДАРЯ BELZONA 5851 (НА-BARRIER)

ЗАКАЗЧИК

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

2001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРРОДИРОВАННЫЙ ТРУБОПРОВОД И КОЛОННЫ.

ПРОБЛЕМА

ИЗ-ЗА КОРРОЗИИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОИСХОДИЛИ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ПРОДУКТ

BELZONA 5851 (НА-BARRIER)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РУЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА С ПОМОЩЬЮ ВОДОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ. BELZONA 5851 (НА-BARRIER) БЫЛ НАНЕСЕН ПРЯМО НА ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ФАКТЫ BELZONA

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ. ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАЮТ НА ПРЕДЕЛЕ ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА, В ТО ВРЕМЯ КАК ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ ВЫВОДА ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ.

ФОТОГРАФИИ

1. ДО НАНЕСЕНИЯ КОРРОЗИЯ ЯВНО ВЫРАЖЕНА. BELZONA 5851 (НА-BARRIER) МОЖЕТ ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ НА ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КИСТИ, МАСТЕРКА ИЛИ ДАЖЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1.



2.



3.

Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг
www.belzona.ru