

ПОВРЕЖДЕННЫЙ СУДОВОЙ КРАНЕЦ ВОССТАНОВЛЕН С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТОМЕРА BELZONA

ЗАКАЗЧИК

ОФШОРНАЯ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА НЕФТЕСНАБЖЕНИЯ, ИНДОНЕЗИЯ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

1991 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СУДОВЫЕ КРАНЦЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКОВАНИИ КРУПНЫХ КОРАБЛЕЙ

ПРОБЛЕМА

СИЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СУДОВЫХ КРАНЦЕВ. АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС, ВЫЗВАННЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИМИ ЦЕПЯМИ, ПОВРЕДИЛ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ.

ПРОДУКТ

BELZONA 2211 (MP HI-BUILD ELASTOMER)

ПОДЛОЖКА

РЕЗИНА

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ НОУ-ХАУ SOS-12.

ФАКТЫ BELZONA

ВВИДУ СВОЕГО РАЗМЕРА, ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ БЫСТРЫЙ РЕМОНТ НА МЕСТЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТОМЕРОВ BELZONA ЯВЛЯЛАСЬ ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ.

ФОТОГРАФИИ

- УДАЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ РЕЗИНЫ
- НАНЕСЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА BELZONA
- ЗАВЕРШЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ



1.



2.



3.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru