

## ПРИ ПОМОЩИ ПРОДУКТОВ BELZONA ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ КРЫШИ НА ОФФШОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ, И НАНЕСЕНО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

### ЗАКАЗЧИК

НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ, МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

МАЙ 2010

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВРЕЖДЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ УЧАСТОК КРЫШИ НАД ЖИЛИЩНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ОФШОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ

### ПРОБЛЕМА

ЗАКАЗЧИКУ НЕОБХОДОМО БЫЛО НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО РЕМОНТУ КРЫШИ И УСТАНОВКЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ И ГАЗА. НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШЕ БЫЛИ СИЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ КОРРОЗИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ СТЕНЫ УТОНЧИЛИСЬ, И ПОЯВИЛИСЬ ДЫРЫ В ПЛАСТИНАХ.

### ПРОДУКТ

BELZONA 1121 (SUPER XL METAL)

BELZONA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE)

### ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ BELZONA RPA-1, RPA-6 И TCC-1. СНАЧАЛА БЫЛ НАНЕСЕН ПРОДУКТ BELZONA 1121 ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДНЫХ ЛИСТОВ К УТОНЧЕННЫМ И ПРОДЫРЯВЛЕННЫМ УЧАСТКАМ; А ЗАТЕМ ВЕСЬ УЧАСТОК РЕМОНТА БЫЛ ПОКРЫТ УКРЕПЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ BELZONA 3111.

### ФАКТЫ BELZONA

РЕМОНТ КРЫШИ ПУТЕМ СВАРКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ, ТАК КАК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО БЫЛО БЫ ОСТАНОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ЧТО ПРИВЕЛО БЫ К ПОТЕРЯМ ПРОИЗВОДСТВА. БЛАГОДАРЯ РЕШЕНИЮ BELZONA РАБОЧИЕ МОГЛИ ОСТАВАТЬСЯ В ЖИЛИЩНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА, КОТОРЫЙ НАНЕС МИНИМАЛЬНЫЙ СБОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ.

### ФОТОГРАФИИ

- КРЫША С ПРИЗНАКАМИ СЕРЬЕЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
- КРЫША, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОЙ БЫЛА ОБРАБОТАНА ДРОБЕСТРУЙНЫМ МЕТОДОМ
- КРЫША ПОСЛЕ РЕМОНТА И ПЕРВОГО СЛОЯ BELZONA 3111
- ЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)