Hoy-Xay *в Действии*

Volume RU3 - No. 47
Ref: EN Vol. XXII No. 22

РЕМОНТ ВАЛА НА МЕСТЕ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ЗАКАЗЧИК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ,

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ
АВГУСТ 2003

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕСУЩИЙ ВАЛ СМЕСИТЕЛЯ

ПРОБЛЕМА
У КЛИЕНТА ПРОИЗОШЁЛ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОТКАЗ НЕСУЩЕГО ВАЛА СМЕСИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ РАНЕЕ РЕМОНТИРОВАЛСЯ ПУТЁМ НАПЫЛЕНИЯ МЕТАЛЛА.

ПРОДУКТ
BELZONA® 1111(СУПЕР METAL)

ПОДЛОЖКА
СОРТ ТВЁРДОЙ СТАЛИ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ
СТАРЫЙ НАПЫЛЁНЫЙ МЕТАЛЛ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЁН, И ВАЛ ОТРЕМОНТИРОВАН В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA ЛИСТОВКОЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ MPT-2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМЕРА ПОЗВОЛИЛО ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА НА МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ.

ФАКТЫ BELZONA
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАЛА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИЛИ РЕМОНТА ТРЕБУЕТ АРЕНДЫ КРАНА И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ БОЛЬШИЕ ЗАСТРАТЫ. В ТО ВРЕМЯ КАК РЕШЕНИЕ BELZONA БЫЛО БЫСТРЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАЛО МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ.

ФОТОГРАФИИ
1. СМЕСИТЕЛЬ
2. ВЫШЕДШИЙ ИЗ СТРОЯ ВАЛ С НАПЫЛЕНИЕМ МЕТАЛЛА
3. ФОРМЕР
4. ЗАКОНЧЕННЫЙ РЕМОНТ ВАЛА

1.

2.

3.

4.

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой Менеджмента Качества ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2012