

## BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

### ЗАКАЗЧИК

ТРОСТНИКОВО-САХАРНЫЙ ЗАВОД, БРАЗИЛИЯ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

1994 Г.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР УТИЛИЗАЦИОННОГО КОТЛА.

### ПРОБЛЕМА

ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА УТИЛИЗАЦИОННОГО КОТЛА ПОДВЕРГАЛИСЬ АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ И ИЗНОСУ, ВЫЗВАННЫМИ ЗОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ

### ПРОДУКТ

BELZONA 1321 (CERAMIC S-METAL)

BELZONA 1811 (CERAMIC CARBIDE)

### ПОДЛОЖКА

ЧУГУН

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ НОУ-ХАУ FBC-1.

### ФАКТЫ BELZONA

BELZONA 1321 БЫЛ НАНЕСЕН ПОВЕРХ BELZONA 1811 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ BELZONA ПОМОГЛО ИЗБЕЖАТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЗАМЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРА.

### ФОТОГРАФИИ

1. СИЛЬНЫЙ ИЗНОС ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
2. ДРОБЕСТРУЙНО ОБРАБОТАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
3. ЗАВЕРШЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ



1.



2.



3.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)