

## BELZONA РЕМОНТИРУЕТ КЛАПАН ПРИРОДНОГО ГАЗА

**ЗАКАЗЧИК**

НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ, ЕГИПЕТ

**ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ**

ФЕВРАЛЬ 2003

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

КЛАПАН ПРИРОДНОГО ГАЗА

**ПРОБЛЕМА**

УТЕЧКА ГАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО РЕМОНТА ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ.

**ПРОДУКТ**

BELZONA 1111 (SUPER METAL)

**ПОДЛОЖКА**

ЧУГУН

**МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С BELZONA НОУ-ХАУ СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ VPF-1

**ФАКТЫ BELZONA**

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТОЙ И БЫСТРОЙ ТЕХНОЛОГИИ BELZONASTALO УСПЕШНЫМ РЕШЕНИЕМ ДАННОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ, ПОЗВОЛЯЯ ИЗБЕЖАТЬ ТЕПЛОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ И СУЩЕСТВЕННЫХ ЗАТРАТ.

**ФОТОГРАФИИ**

1. ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНА
2. УТЕЧКА ГАЗА УХУДШИЛАСЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО РЕМОНТА ПРИ ПОМОЩИ СВАРКИ.
3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
4. ЗАВЕРШЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение