

ГАЗОПРОВОД ОТРЕМОНТИРОВАН С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONASUPERWRAP

ЗАКАЗЧИК

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, АРГЕНТИНА

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

МАРТ 2010

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

18-ДЮЙМОВАЯ ТРУБА, ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПРОБЛЕМА

ВНУТРЕННЯЯ КОРРОЗИЯ ВЫЗВАЛА ИСТОНЧЕНИЕ СТЕН ТРУБОПРОВОДА. НА СЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДА БЫЛ ВЫЯВЛЕН СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ СТЕН РАЗМЕРОМ 2,1Х2,4Х0,25 ДЮЙМА.

ПРОДУКТ

BELZONASUPERWRAP

ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО АТТЕСТОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. НА ПОВРЕЖДЕННЫЙ УЧАСТОК ДЛИНОЙ 400 ММ БЫЛО НАНЕСЕНО 3 СЛОЯ ОБМОТКИ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ТОЛЩИНОЙ 9,16 ММ.

ФАКТЫ BELZONA

ВЛАДЕЛЕЦ ОБЪЕКТА ОСТАЛСЯ НАСТОЛЬКО ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ РЕМОНТА, ЧТО РЕШИЛ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 2 ДРУГИЕ СЕКЦИИ ТОГО ЖЕ САМОГО ТРУБОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА BELZONASUPERWRAP.

ФОТОГРАФИИ

1. РАЗРЫТЫЙ ГАЗОПРОВОД
2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРОБЕСТРУЙНЫМ БЕСПЫЛЕВЫМ МЕТОДОМ SPONGE JET
3. НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА ВОКРУГ СЕКЦИИ ТРУБЫ
4. НАНЕСЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение