

## BELZONA ЗАЩИЩАЕТ ГАЗОСЕПАРАТОР ОТ ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ

### ЗАКАЗЧИК

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ИЮЛЬ 2009 Г.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СЫРЬЕВОЙ ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ СЕПАРАТОР

### ПРОБЛЕМА

СИЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ, ВЫЗВАННАЯ ПРИСУТСТВИЕМ КИСЛОГО ГАЗА.

### ПРОДУКТ

BELZONA 1111 (SUPER METAL)

BELZONA 1321 (CERAMIC S-METAL)

### ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ НОУ-ХАУ ТСС-5. УЧАСТКИ, ПОРАЖЕННЫЕ КОРРОЗИЕЙ И ПИТТИНГОМ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ И ВОССТАНОВЛЕНЫ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 1111, ЗАТЕМ ПОКРЫТЫ BELZONA 1321.

### ФАКТЫ BELZONA

КОРРОДИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ СЕПАРАТОРА БЫЛИ ВОССТАНОВЛЕНЫ И ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ BELZONA. КАМЕРА ОПЕРИРУЕТ В ПРИСУТСТВИИ H2S УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДЕФЕКТОВ.

### ФОТОГРАФИИ

- ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ ДО НАНЕСЕНИЯ
- ПИТТИНГОВАЯ КОРРОЗИЯ НА СТЕНЕ
- НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
- ЗАВЕРШЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ



Для просмотра других *Ноу-Хау в Действии* посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)