

РЕМОНТ БУРОВОГО НАСОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BELZONA

ЗАКАЗЧИК

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

1994

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НАСОСЫ БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ
КОЛЬМАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ПРОБЛЕМА

КОРРОЗИЯ ГЛУБИННОЙ 2-4 ММ СОПРЯЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ, ЧТО ПРИВОДИЛО К ТЕЧИ И ПОТЕРЕ
СТРУКТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

ПРОДУКТ

BELZONA 1311

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ BELZONA PDP-6.

ФАКТЫ BELZONA

ЗАМЕНА НАСОСА ПОТРЕБОВАЛА БЫ 6 МЕСЯЦЕВ НА ДОСТАВКУ
НОВОГО НАСОСА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫМ ВАРИАНТОМ, Т.К. НЕ МОГЛИ БЫТЬ
ЗАКОНЧЕНЫ В НЕОБХОДИМЫЕ СРОКИ. ЗАТРАТЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОДУКТА BELZONA СОСТАВИЛИ \$12000, ЧТО ПОЗВОЛИЛО
СЭКОНОМИТЬ ДО ОДНОГО МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ.

ФОТОГРАФИИ

1. ОБЩИЙ ВИД БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
2. БУРОВОЙ НАСОС
3. НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА BELZONA НА КОРПУС НАСОСА
4. ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ



1.



2.



3.



4.

Для просмотра других Ноу-Хау в Действии посетите <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд • Гонконг
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение