

## РЕФРИДЖЕРАТОР ВОССТАНОВЛЕН И ЗАЩИЩЕН С ПОМОЩЬЮ BELZONA

### ЗАКАЗЧИК

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АПРЕЛЬ 2004

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПЯТИЗВЕЗДОЧНОГО ОТЕЛЯ

### ПРОБЛЕМА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФРИДЖЕРАТОРА СНИЖЕНА ДО УРОВНЯ, НИЖЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

### ПРОДУКТ

BELZONA 1311 (CERAMIC R-METAL)

BELZONA 1321 (CERAMIC S-METAL)

### ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ БЫЛ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ HEX-3

### ФАКТЫ BELZONA


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ТРУБНОЙ ДОСКИ ДО РАЗМЕРОВ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА ДОСКИ И ТОРЦЕВОЙ КРЫШКИ АГРЕГАТА ПОВЛЕКЛИ УЛУЧШЕНИЕ КПД.

### ФОТОГРАФИИ


- ОБЩИЙ ВИД ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- КОРРОДИРОВАННАЯ ТРУБНАЯ ДОСКА
- УРОВЕНЬ ЭРОЗИИ ХОРОШО ВИДЕН ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ
- ЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ



1.



2.



3.



4.

Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение