

РЕМОНТ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

ЗАКАЗЧИК

ТЭС

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

2007

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА ПОДАЧИ УГЛЯ

ПРОБЛЕМА

СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ ЛЕНТЫ И ОСТАНОВКА ПОДАЧИ УГЛЯ

ПРОДУКТ

BELZONA 2111 (D&A HI-BUILD ELASTOMER)

ПОДЛОЖКА

РЕЗИНА

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ SHM-1

ФАКТЫ BELZONA

ОБЫЧНО ПОДРЯДЧИК, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИЛ РЕМОНТ ЛЕНТЫ ЭТОГО ТЭС, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО РЕАГИРОВАЛ НА АВАРИИ У ЗАКАЗЧИКА, ЧТО ВЕЛО К ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЯМ И УДОРОЖАНИЮ РЕМОНТОВ. БЛАГОДАРЯ BELZONA ЛЕНТА БЫЛА ОТРЕМОНТИРОВАНА ЗА ЧАСЫ, А ТЭС ТЕПЕРЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭЛАСТОМЕРЫ BELZONA ДЛЯ ВСЕХ РЕМОНТОВ ПОДОБНОГО РОДА.

ФОТОГРАФИИ

1. СКВОЗНОЙ ДЕФЕКТ ЛЕНТЫ
2. ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ЗАКОНЧЕНА
3. &4 ЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ



Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд
www.belzona.ru

BELZONA
Ремонт • Защита • Улучшение