

## ОТСТОЙНИК ЗАЩИЩЕН С BELZONA

### ЗАКАЗЧИК

ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

### ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

АВГУСТ 2007

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖЕЛОБ БАРАБАННОГО ОТСТОЙНИКА

### ПРОБЛЕМА

РАЗВИТИЕ КОРРОЗИИ ВСЛЕДСТВИЕ КОНТАКТА С СУЛЬФАТАМИ И ХЛОРИДАМИ, ПРИСУТСТВУЮЩИМИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ

### ПРОДУКТ

BELZONA 1111 (SUPERMETAL)

BELZONA 5811 (IMMERSION GRADE)

### ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

### МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ ТСС-5

### ФАКТЫ BELZONA

ПОСЛЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ЖЕЛОБА ВСЕ ДЕФЕКТНЫЕ МЕТСА ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ БЫЛИ ВОССТАНОВЛЕНЫ С BELZONA 1111. ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТА БЫЛ ЗАВЕРШЕН В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПУТЕМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИДАНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛУ. НА ВТОРОМ ЭТАПЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПОВЕРХНОСТЬ БАРАБАНА, ПОДВЕРГАВШАЯСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ, БЫЛА ЗАЩИЩЕНА С BELZONA 5811. ЗАКАЗЧИК БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЕЛТВОРЕН СОСТОЯНИЕМ РЕМОНТА ПОСЛЕ 1 ГОДА В ЭКСПЛУАТАЦИИ. БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕМОНТЕ ВТОРОГО БАРАБАНА ПО ТОЙ ЖЕ ТЕХНОЛОГИИ.

### ФОТОГРАФИИ

- СОСТОЯНИЕ БАРАБАНА ДО РЕМОНТА
- АБРАЗИВОСТРУЙНО ОЧИЩЕННЫЙ БАРАБАН, ГОТОВЫЙ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ С BELZONA 1111
- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 5811
- ЗАВЕРШЕННЫЙ РЕМОНТ



Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008  
Q.09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Произведено в соответствии с  
Системой Менеджмента Качества  
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд  
[www.belzona.ru](http://www.belzona.ru)

**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение