

РЕМОНТ И ЗАЩИТА СЕПАРАТОРА ВОДЫ/НЕФТИ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ЗАКАЗЧИК

МИРОВОЙ ЛИДЕР НЕФТЕДОБЫЧИ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

1995 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ СТЕНКИ СЕПАРАТОРА ВОДЫ / НЕФТИ НА ОФФШОРНОЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ 1.

ПРОБЛЕМА

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ СТЕКЛЯННО НАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРА ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ПО ПРИЧИНЕ СИЛЬНОЙ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ, ЧТО ПРИВЕЛО К ОБРАЗОВАНИЮ СКВОЗНОГО ДЕФЕКТА СТЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРОДУКТ

BELZONA 1111 (SUPER METAL)

BELZONA 1391 (CERAMIC HT)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

РЕМОНТ БЫЛ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНЫМИ ЛИСТОВКАМИ ТСС-1, ТСС-2 & ТСС-5. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ УЧАСТКОВ, ПОДВЕРГНУВШИХСЯ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭРОЗИИ/ КОРРОЗИИ, НА ДЕФЕКТНЫЕ УЧАСТКИ БЫЛИ ПРИКЛЕЕНЫ НАКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ, ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ BELZONA 1391 НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

ФАКТЫ BELZONA

РЕМОНТ ПРОИЗВОДИЛСЯ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА ПЛАТФОРМЫ. РЕМОНТ С ПОМОЩЬЮ СВАРКИ ПОТРЕБОВАЛ БЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ОСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВА. BELZONA 1391 ДОКАЗАЛ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ ДАЖЕ В САМЫХ АГРЕССИВНЫХ УСЛОВИЯХ.

ФОТОГРАФИИ

1. ВИД ОБОРУДОВАНИЯ
2. КРЕПЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ ЛИСТОВ НА ПОВРЕЖДЁННЫЕ УЧАСТКИ
3. BELZONA 1391 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ВНУТРЕННИХ СТЕНОК СЕПАРАТОРА



Найти больше Ноу-Хау в Действии иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд
www.belzona.ru

