

BELZONA ОСТАНАВЛИВАЕТ СИЛЬНУЮ КОРРОЗИЮ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ НА КОЛОННАХ

ЗАКАЗЧИК

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

НОЯБРЬ 2005 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ (КПИ) НА КОЛОННАХ

ПРОБЛЕМА

ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ В ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ СТАЛО ПРИЧИНОЙ КОРРОЗИИ, УСКОРЕННОЙ ВЫСОКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ В КОЛОННЕ ДО 185°C

ПРОДУКТ

BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ПОДЛОЖКА

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ НОУ-ХАУ ТСС-5. ПРОДУКТ BELZONA 5851 БЫЛ НАНЕСЁН ВРУЧНУЮ ДВУМЯ СЛОЯМИ НА УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОННЫ РАЗМЕРОМ 8М ПОСЛЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ УЧАСТКУ, ПРОИЗВОДИЛАСЬ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ УЖЕ ПОКРЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЕМКОСТЬ НАХОДИЛАСЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ФАКТЫ BELZONA

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОТКАЗА ОТ НИХ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЛИ ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР НА ПРОДУКЦИИ BELZONA, ТАК КАК ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЕГКИЙ И БЕЗОПАСНЫЙ В ПРИМЕНЕНИИ ПРОДУКТ. ПРИ ОСМОТРЕ ПРОЕКТА В НОЯБРЕ 2007 Г. НИКАКИХ ВИДИМЫХ СЛЕДОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО

ФОТОГРАФИИ


- ОБЩИЙ ВИД НПЗ
- УЧАСТОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ
- ЗАВЕРШЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- ЗАВЕРШЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



1.



2.



3.



4.

Найти больше Ноу-Хау в Действии иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд
www.belzona.ru

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение