

ХОЛОДНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛАСТИН BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ РЕЗЕРВУАР-ОТСТОЙНИК

ЗАКАЗЧИК

ОФШОРНАЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА, МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

ОКТЯБРЬ 2010 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА-ОТСТОЙНИКА РАЗРУШЕНО ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕШНЕЙ КОРРОЗИИ

ПРОБЛЕМА

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИВЕЛО К СИЛЬНОЙ КОРРОЗИИ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА - ОТСТОЙНИКА. РЕЗУЛЬТАТОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАЛИ ДЕФЕКТЫ УТОНЬШЕНИЯ СТЕНЫ И СКВОЗНЫЕ ДЕФЕКТЫ

ПРОДУКТ

BELZONA 1121 (SUPER XL METAL)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМНОЙ ЛИСТОВКОЙ НОУ-ХАУ GSS-10. ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ ЗАРАНЕЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПЛАСТИН С ПОМОЩЬЮ BELZONA 1121 (SUPER XL METAL)

ФАКТЫ BELZONA

РЕЗЕРВУАР – НЕФТЕОТСТОЙНИК НЕОБХОДИМО БЫЛО ЛИБО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, ЛИБО ВЫВЕСТИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НЕ ПОДХОДИЛИ, Т.К. ПОТРЕБОВАЛИ БЫ ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ЗАМЕНА РЕЗЕРВУАРА ПОВЛЕКЛА БЫ К УБЫТКАМ И РАСХОДАМ НА НОВЫЙ РЕЗЕРВУАР. ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЯВЛЯЛОСЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА И ВРЕМЕННОЕ БАЙПАСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА НА ВРЕМЯ РЕМОНТА

ФОТОГРАФИИ

- ПОВРЕЖДЕННОЕ КОРРОЗИЕЙ ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА
- ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА ПОСЛЕ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ
- НОВОЕ ДНИЩЕ РАЗМЕЩЕНО ПО МЕСТУ
- ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО




1.



2.



3.



4.

Найти больше Ноу-Хау в Действии иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Таиланд
www.belzona.ru