

ПОДВЕРЖЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ЗАКАЗЧИК

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ДАТА ПРИМЕНЕНИЯ

2001 Г.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТРУБОПРОВОД И КОЛОННЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ КОРРОЗИИ

ПРОБЛЕМА

КОРРОЗИЯ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ БЫЛА ПРИЧИНОЙ ДОРОГОСТОЯЩЕГО ПРОСТОЯ ПРОИЗВОДСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА

ПРОДУКТ

BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ПОДЛОЖКА

СТАЛЬ И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОНАПОРНОЙ ГИДРОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ. BELZONA 5851 (HA-BARRIER) НАНОСИЛСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ГОРЯЧИЙ ТРУБОПРОВОД, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО НАХОДИЛСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФАКТЫ BELZONA

ПРОСТОЙ ПРОИЗВОДСТВА ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НЕСЁТ БОЛЬШИЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ. ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТАК КАК ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ РЕМОНТНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ФОТОГРАФИИ

1. КОРРОЗИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ МАТЕРИАЛА.
2. & 3. BELZONA 5851 (HA-BARRIER) ЛЕГКО НАНОСИТСЯ НА ГОРЯЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КЕЛЬМОЙ, КИСТЬЮ ИЛИ РАСПЫЛИТЕЛЕМ



1.



2.



3.

Найти больше *Ноу-Хау в Действии* иллюстрирует применение Belzona <http://khia.belzona.com/ru>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с
Системой Менеджмента Качества
ISO 9000

Великобритания • США • Канада • Тайланд
www.belzona.ru

BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение