# Torres contactoras de CO<sub>2</sub>

ID: 1305

Industria: Gas de petróleo Ubicación del cliente: Repsol-YPF Yac. Loma la Lata, Neuquen,

Argentina

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Fecha de aplicacion: Abril 2008

Químicos

Sustrato: Acero al carbono

Productos: \* Belzona® 1391 (Ceramic HT Metal),

#### **Problem**

Corrosión interna debido a la acción corrosiva de las aminas utilizadas para absover el CO2 del gas a elevadas temperaturas de operación (80°C).









# Descripciones de fotografías

- \* Vista de las 3 torres contactoras (las 3 fueron revestidas),
- \* Aplicación de Belzona® 1391 en progreso,
- \* Vista de Belzona® 1391 aplicado,
- \* Vista interior de la torre,

## Situación de la aplicación

Revestimiento interno de torres contactoras de CO2

## Método de aplicación

La superficie fue preparada mediante equipo Sponge Jet, lográndose un perfil de anclaje superior a 80 micrones. Se controló el nivel se sales contenidas en el substrato metálico mediante el método Bresle. Se usó equipo deshumidificador de manera continua, controlando cada 4 hs los valores de humedad, temperatura y punto de rocio. Una vez curado el revestimiento aplicado se

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com



detectaron poros con equipo de esponja humeda. Posteriormente se hicieron pruebas de adherencia a la traccion obteniendose valores superiores a los especificados por el cliente.

### Datos de Belzona

De haberse protegido el equipo antes de entrar en operacion se hubiese ahorrado gran cantidad de dinero en paradas de planta por reparacion del mismo. Este equipo entro en servicio hace aprox. 8 años, y a los 2 años de funcionamiento ya evidenciaba signos de corrosión. Se realizó un linning interno de acero inoxidable el cual falló, por lo que se decidió en utilizar la solución Belzona.