

# BELZONA SELLA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINA

ID: 1307

**Industria:** *Química y petroquímica*  
**Solicitud:** *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*  
**Sustrato:** *Acero*  
**Productos:** *\* Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

**Ubicación del cliente:** *Planta Petroquímica, Canadá*  
**Fecha de aplicación:** *Verano 2008*

## Problem

*La acumulación de agua sobre los anillos de soporte del aislamiento causó severa corrosión.*



## Descripciones de fotografías

- \* Extendiendo la corrosión ,
- \* Vista detallada del área con picaduras ,
- \* Acceso a las paredes del tanque por medio de plataforma hidráulica ,
- \* Aplicación terminada ,

## Situación de la aplicación

Tanque de almacenamiento de gasolina

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How TCC-1. La reparación fue llevada a cabo desde una plataforma móvil.

## Datos de Belzona

La aplicación fue sencilla, efectiva y 100% exitosa. Lo más importante es que fue llevada a cabo sin la necesidad de trabajo en caliente, manteniendo así la seguridad en el sitio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar