

BELZONA SELLA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINA

ID: 1307

Industria: *Química y petroquímica*
Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*
Sustrato: *Acero*
Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Planta Petroquímica, Canadá*
Fecha de aplicación: *Verano 2008*

Problem

La acumulación de agua sobre los anillos de soporte del aislamiento causó severa corrosión.



Descripciones de fotografías

- * Extendiendo la corrosión ,
- * Vista detallada del área con picaduras ,
- * Acceso a las paredes del tanque por medio de plataforma hidráulica ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Tanque de almacenamiento de gasolina

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How TCC-1. La reparación fue llevada a cabo desde una plataforma móvil.

Datos de Belzona

La aplicación fue sencilla, efectiva y 100% exitosa. Lo más importante es que fue llevada a cabo sin la necesidad de trabajo en caliente, manteniendo así la seguridad en el sitio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar