

FILTRACIONES EN INTERRUPTOR ELÉCTRICO SF6 SELLADAS CON BELZONA

ID: 1308

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Compañía de Electricidad, Inglaterra*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *2007*


Sustrato: *Aluminio y Porcelana*

Productos: ** Belzona® 2311 (SR Elastomer) ,*

** <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,*

Problem

El gas SF6 se estaba filtrando a través de los sellos en los cojinetes de porcelana tanto en el tope como en el fondo.



Descripciones de fotografías

* Reparando el tope y el fondo ,

* Sello con producto Belzona (Tope) ,

* Sello con producto Belzona (Fondo) ,

* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Interruptores eléctricos cargados con gas en sub-estación.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How VPF-11a. Seguido de la preparación de la superficie para perfilar el aluminio y remover el barniz de la porcelana. Belzona® 2311 fue usado para crear un sello entre dos materiales.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar

El costo de dos cojinetes nuevos era \$10,000, la reparación con Belzona costó \$300.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

