

BELZONA SELLA FILTRACIÓN EN ALETA DE REFRIGERACIÓN EN TRANSFORMADOR

ID: 1311

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Compañía de Distribución de Electricidad, Inglaterra*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Fecha de aplicación: 2008

Sustrato: *Acero*

Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*
** <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,*

Problem

Aletas de refrigeración.



Descripciones de fotografías

- * Aletas de refrigeración en transformador ,
- * Área de fuga de aceite ,
- * Sellado con Belzona® 1161 ,

* <input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Transformador eléctrico/ Sistema de enfriamiento de aceite.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Know-How TCC-1.

Datos de Belzona

La costosa operación de drenar el aceite para realizar la reparación no fue necesaria, y la reparación Belzona fue llevada a cabo en menos de 2 horas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

