

BELZONA CONSERVA ROTORES Y MANTIENE LA PRODUCCIÓN

ID: 1318

Industria: *Papel de pulpa*

Ubicación del cliente: *Planta de cartón, Jordania*

Solicitud: *Ventiladores, Sopladores y Compresores*

Fecha de aplicación: *Enero 2007*

Sustrato: *Hierro fundido*

Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

Problem

Severamente erosionado, sin reemplazo disponible. Un nuevo rotor costaría 11,000 dólares americanos.



Descripciones de fotografías

- * Cuerpo del rotor severamente erosionado ,
- * Reconstrucción y refuerzo con Belzona® 1111 ,
- * Recubrimiento superior con Belzona® 1321 ,
- * Listo para estar en funcionamiento ,

Situación de la aplicación

Rotor de bomba neumática de aro de agua.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo utilizando una combinación de Belzona Know-How System Leaflets FBC-2 & FBC-15.

Datos de Belzona

El sistema Belzona le ahorró a la planta los 11,000 USD, y el costo fue de sólo 1,500 USD. Mantuvo la producción en curso y abrió nuevas puertas para las soluciones de Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar