

Bobinadora Laminación en Caliente, Restauración Base del Mandril

ID: 1373

Industria: Industria general

Ubicación del cliente: Ternium Siderar, San Nicolás, Buenos Aires, Argentina

Solicitud:

Fecha de aplicación: Agosto 2008

Sustrato: Acero al Carbono

Productos: * Belzona® 9111 (Cleaner Degreaser) ,
* Belzona® 1221 (Super E-Metal) ,
* Belzona® 1291 (ES Metal) ,
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,
* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Problem

Base del mandril deteriorada con irregularidades, por las que se producen movimientos que aflojan bulones (pernos) que unen la base soporte y el Gray, generando paradas muy costosas del laminador.



Descripciones de fotografías

- * Mandril. ,
- * Base mandril a reparar. ,
- * Sellado con Belzona® 1221 y 1291, en base y mandril. ,
- * Inyectado neumático de Belzona® 5811. ,

* <input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /> ,

Situación de la aplicación

Rellenar con Belzona la base del mandril, deteriorada por corrosión.

Método de aplicación

Preparación de la superficie según Normas. Desengrasado con Belzona® 9111. Sellado perimetral con Belzona® 1221 y 1291. Inyectado neumático de Belzona® 5811.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Belzona reemplazó soldadura y mecanizado convencional, ahorrando tiempo y costos, con muy buenos resultados.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

