

Sellado de estanques lubricacion de chancadores mp1000

ID: 1469

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Minera El Abra, Calama, Antofagasta, Chile.*

Solicitud:


Fecha de aplicacion: *16 y 17 de junio 2010*

Sustrato: *Plancha de acero al carbono.*

Productos: ** Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 5811 (Immersion Grade) ,*

Problem

Filtracion de aceite en sector de soldaduras y uniones. Se detectan las filtraciones con aplicacion de tintas penetrantes.



Descripciones de fotografías

- * Condiciones originales del tanque, se observa la tinta penetrante ,
- * Superficie preparada ,
- * Otro angulo de la superficie preparada ,
- * Aplicacion concluida ,

Situación de la aplicación

Sector de soldaduras en uniones y toda la superficie inferior del estanque.

Método de aplicación

Limpieza por medios mecanicos con esmeril angular de 4 1/2 ". Para dejar una superficie rugosa.

Datos de Belzona

Solucion rapida y efectiva, realizada en sitio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar