

SELLADO DE LIQUEO Y REFORZAMIENTO DE TUBERÍAS

ID: 1511

Industria: Agua / Aguas Residuales
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios
Sustrato: Acero al carbón
Productos: * Belzona® 1161 (UW Metal) ,
* Belzona® 1321 (Cerámico S-Metal) ,
* Belzona® 9111NF (Cleaner Degreaser) ,

Ubicación del cliente: INTERAGUA / Guayaquil - Ecuador
Fecha de aplicación: Julio 2010

Problem

Corrosión galvánica en los cordones de soldadura de las tuberías

Presencia de liqueos

Futuras fugas con alta presión

Deterioramiento acelerado de las tuberías



Descripciones de fotografías

- *
- * Estado inicial de las tuberías ,
- * Reforzamiento y sellado de liqueos en tuberías Belzona® 1161 ,
- * Protección con Belzona® 1321 ,
- * Finalización del trabajo ,
- ,

Situación de la aplicación

Presencia de liqueos en tuberías del sistema de distribución de agua potable.

Método de aplicación

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Las aplicaciones se llevaron a cabo de conformidad con los folletos Belzona Know-How de los Sistemas VPF-8 y VPF-10.

Datos de Belzona

Reparación a largo plazo.

Previene futuros problemas.

Ahorro de tiempo y dinero en el mantenimiento de líneas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

