

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE PISOS

ID: 1520

Industria: Industria general
Solicitud: Áreas problemáticas del piso
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner) ,
* Belzona® 4131 (Magma Screed) ,
* Belzona® 5231 (SG Laminate) ,

Ubicación del cliente: UNILEVER / Guayaquil - Ecuador
Fecha de aplicación: Agosto 2010

Problem

Deterioro de pisos causado por abrasión, ataque químico o impacto, dando como resultado superficies desiguales, problemas de higiene y áreas de peligro.



Descripciones de fotografías

- * Estado inicial en el área de enzimas ,
- * Remoción del epóxico mediante el uso de espátulas ,
- * Sellado de fisuras Belzona 4131 (Magma Screed) ,
- * Finalización del trabajo Belzona 5231 (SG Laminate) ,

Situación de la aplicación

Remoción del epóxico que carece de adherencia, sellado de fisuras y grietas, recubrimiento y protección del piso mediante sistema polimérico Belzona.

Método de aplicación

Según Sistema Belzona Know-How:

FPA-1 para la reconstrucción de suelos desgastados y dañados

FPA-3 para la protección de suelos y drenajes contra ataque químico

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

FPA-4 para la señalización en áreas de paso o almacenamiento

Datos de Belzona

Adherencia superior a la falla cohesiva del sustrato

Fácil mantenimiento

Acabado sobresaliente

Excelente resistencia a la abrasión y ataque químico

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

