

Belzona restaura bomba de agua de río

ID: 1527

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Instalación de Tratamiento de Agua,
Iowa (EE.UU.)

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: Agosto 2009

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1321 (Ceramic S Metal) ,

Problem

Erosión-corrosión causada por la arena y los sólidos arrastrados por el río.



Descripciones de fotografías

- * Área dañada en la bomba ,
- * Durante la reparaci&ocute;n con Belzona® 1111 ,
- * Reconstrucci&ocute;n terminada con Belzona® 1111 ,
- * Aplicaci&ocute;n completa después de aplicar Belzona® 1321 ,

Situaciôn de la aplicaciôn

Bomba de la toma de agua de río para la planta de tratamiento de agua.

Método de aplicaciôn

La aplicaciôn se llevô a cabo de conformidad con los folletos de los sistemas Belzona Know-How :

CEP-3: Aplicaciôn de revestimientos internos

CEP-5: Reparaciôn de daño general por erosion

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Belzona fue seleccionado debido a los años de exitosas reparaciones de bombas con este cliente. La bomba fue restituida usando unos 1,000 dólares de materiales de Belzona, una fracción del costo de reemplazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

