

Belzona protege aireador en planta de tratamiento de agua

ID: 1533

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Columbia Británica (Canadá)

Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos

Fecha de aplicación: Noviembre 2007

Sustrato: Acero inoxidable

Productos: * Belzona® 1321 (Ceramic S Metal),

Problem

El componente soldado necesitaba protección contra la corrosión bimetálica



Descripciones de fotografías

- * Unidad aireadora terminada en el taller de fabricación después de ser granallada ,
- * Foto de acercamiento del equipo ,
- * Aplicación completa con dos capas de Belzona® 1321 ,
- * Aireador protegido en plena operación ,

Situación de la aplicación

El aireador usado en el proceso de tratamiento de agua

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema SHM-11.

Datos de Belzona

Un equipo similar construido seis años atrás y protegido con Belzona® 1321 había proporcionado un excelente servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar