

Belzona incrementa la vida útil de mezcladoras de lodos nuevas

ID: 1537

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Fabricante de equipos utilizados en plantas de tratamiento de aguas residuales en Italia.

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Agosto 2003

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona® 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer),

Problem

El alto nivel de erosión provoca graves daños a la armazón. El fabricante de la cisterna ofreció al cliente una opción mejorada de la mezcladora estándar que incluía un forro interior de Belzona resistente a la erosión.



Descripciones de fotografías

- * La mezcladora granallada y lista para la aplicación ,
- * Aplicación en curso de Belzona® 2121 ,
- * La aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Mezcladora de Pastel de Lodo (lodo seco)

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema TCC-3.

Datos de Belzona

La decisión de revestir internamente estos equipos nuevos estuvo basada en anteriores buenos resultados obtenidos en mezcladoras desgastadas que fueron reparadas y forradas con Belzona en entornos similares.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar